

POWER WASH

ALUMINIUM & FLYVERUST

#632 Power Wash og Power Wash Max er to meget kraftfulde rengøringsmidler til aluminium, rustfrit stål og maledefølge. Fjerner hurtigt og effektivt oxideringer fra aluminium og rustbelægninger på rustfrit stål samt flyverust på lastvognstrailere m.m.

EFFEKTIVT

Power Wash er et meget kraftigt rengøringsmiddel til aluminiumsdele, rustfrit stål og fælge.

FJERNER HURTIGT

Opløser hurtigt oxideringer, bremsestøv og misfarvninger fra aluminium og fælge samt rustbelægninger på rustfrit stål uden bearbejdning.

ANVENDES PÅ

- Aluminiumsdele
- Rustfrit
- Lakerede stål- og alufælge
- Skabe på lastbiltrailere
- Flyverust på autolak
- Skader ikke lak, gummi og plast

BENYT **IKKE** PÅ

- Glas (*matteres*)
- Aluminiumsbåde
- Højglanspolerede fælge på lastbiler - **Alcoa og Durabrigt** el. lign.

ERSTATTER IKKE VASK M.M

Power Wash opløser og fjerner **IKKE** fedt og asfalt men udelukkende bremsestøv og oxideringer

STØRRE OVERFLADER

Efter påføring på større overflader skal disse behandles med en vaskesvamp for at forhindre at produktet løber og laver striber på f.eks. skabe på lastvognstrailere

FJERNER FLYVERUST

Power Wash MAX er en ekstra kraftig version til borttagning af større mængder flyverust på køretøjer og lastvognstrailere m.m.

APPLICERING

1. Test først på en mindre overflade.
2. Påføres bedst med lavtrykssprøjte.
3. Lad virke i ca. 2-5 minutter må **IKKE** tørre.
4. Brug eventuelt børste eller svamp.
5. Afspul med rigeligt vand.
6. Gentag behandlingen indtil ønsket resultat opnås.

OBS!

- Aluminium blicher normalt lysere!
- Beskyt glas imod stænk (*matteres*)
- Opbevares frostfrit
- Benyt **IKKE** på flader over +35°C
- Rengør lavtrykssprøjte med vand

Resultat efter 3 minutter



Farve : Blå /gul
Densitet : 1,0 kg/L
Flydetemp : Opbevares frostfrit
pH : 2
Emballage : 200L, 20L, 4L
Art.nr : 632.1
Power Wash
Art.nr : 632.2
Power Wash MAX

payback
CHEMICALS

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

632